Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Краснодок (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3483)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ноябрьск (3496)41-32-12 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Суруту (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35 Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

https://rotametry.nt-rt.ru || ryr@nt-rt.ru

Стеклянные ротаметры из нержавеющей стали для жидкости и газа



Стеклянные ротаметры серии LZB-VA FA WA 30S типа «трубка» предназначены для контроля плавно меняющихся расходов жидкости или газа. Ротаметры отличаются повышенной точностьюконтроля - 1,5%, а также возможностью работы при высоких температурах - до 120°C. Ротаметры могут комплектоваться резьбовым фитингом, кламповым или фланцевым подсоединением. Фитинги и другие детали, котактирующие с измеряемой средой выполнены из нержавеющей стали, трубка ротаметра - стеклянная. Для облегчения считывания показаний задний фон имеет белый цвет.

Спецификация ротаметров

		Диапазон измерений				
Модель	DN (MT)	Вода (л/ч), при 20°С	Воздух (м³/ч), при 101325 Па 20°С	Точность (%)	Рабочая температура	Рабочее давление


LZB-VA 30S-15 резьба LZB-WA 30S-15 кламп LZB-FA 30S-15 фланец	15	4 ~ 40 6,3 ~ 63 10 ~ 100 12 ~ 120 16 ~ 160 20 ~ 200 25 ~ 250 30 ~ 300 36 ~ 360 40 ~ 400 46 ~ 460 63 ~ 630 65 ~ 650 75 ~ 750	0.12 ~ 1,2 0,2 ~ 2 0.3 ~ 3 0.4 ~ 4 0.5 ~ 5 0.6 ~ 6 0.8 ~ 8 0,9 ~ 9 1.2 ~ 12 2 ~ 20			⟨1.0 Mpa
LZB-VA 30S-25 резьба LZB-WA 30S-25 кламп LZB-FA 30S-25 фланец	25	40 ~ 400 50 ~ 500 63 ~ 630 80 ~ 800 100 ~ 1000 120 ~ 1200 160 ~ 1600 200 ~ 2000 250 ~ 2500 300 ~ 3000	1.6 ~ 16 2 ~ 20 2.5 ~ 25 3 ~ 30 4 ~ 40 5 ~ 50 6 ~ 60	1,5	-20° ~ +120°C	
LZB-VA 30S-40 резьба LZB-WA 30S-40 кламп LZB-FA 30S-40 фланец	40	160 ~ 1600 200 ~ 2000 250 ~ 2500 300 ~ 3000 400 ~ 4000 500 ~ 5000	5 ~ 50 6 ~ 60 8 ~ 80 9 ~ 90 12 ~ 120			< 0.9Mpa
LZB-VA 30S-50 резьба LZB-WA 30S-50 кламп LZB-FA 30S-50 фланец	50	630 ~ 6300 800 ~ 8000 1000 ~ 10000 1500 ~ 15000	10 ~ 100 12 ~ 120 16 ~ 160 20 ~ 200 30 ~ 300			< 0.7Mpa

Геометрические размеры ротаметров серии LZB-WA30S

DN (мм)	Размер окна	LZB-VA30S резьба				
		L1	С	D	Вес (кг)	
15	26x236	344	ф38	1/2" BSP	1,5	
25	24x226	348	Ф55	1" BSP	2	
40	44x226	370	Ф70	1 1/2" BSP	3	
50	60x216	380	Ф90	2" BSP	5	








DN (MM)	Размер окна	LZB-WA30S кламп				
		L3	J	K	Вес (кг)	
15	26x236	376	50.5	3/4"	1,5	
25	24x226	376	50.5	1"	2	
40	44x226	376	50.5	1 1/2"	3	
50	60x216	376	64	2"	5	







DN (MM)	Размер окна	LZB-FA30S фланец стандарт фланца - Китай GB/T9119-2000 10kg			
		L2	Е	F	Вес (кг)
15	26x236	348	Ф65	Ф95	1,5
25	24x226	348	Ф85	Ф115	2
40	44x226	370	Ф110	Ф145	3
50	60x216	370	Ф125	Ф160	5



Материалы компонентов, используемые при производстве ротаметров серии LZB-VA/WA/FA30S

- 1. Материал кожуха: нержавеющая сьталь SS-304.
- 2. Фитинги, поплавок, направляющая сталь нержавеющая SS-316 или SS-304.
- 3. Уплотнительное кольцо резина

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Кострома (4946)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ноябрьск (3496)41-32-12 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенаа (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35 Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

https://rotametry.nt-rt.ru || ryr@nt-rt.ru